

## 潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产 1350 吨 包装纸箱生产项目固体废物竣工环境保护验收意见

2020 年 4 月 26 日，潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂组织项目验收工作组对潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产 1350 吨包装纸箱生产项目的废水、废气、噪声污染治理设施进行验收，并形成潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产 1350 吨包装纸箱生产项目竣工环境保护验收意见，项目固体废物污染防治设施需由环保部门进行验收。

由于项目固体废物污染防治设施未能在 2020 年 9 月 1 日前完成行政验收，根据 2020 年 4 月 29 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过了修订后的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建设项目固体废物污染防治设施的验收改为由建设单位组织自主验收。

2020 年 10 月 7 日，潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂根据《潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产 1350 吨包装纸箱生产项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和潮州市生态环境局的批复等要求对本项目固体废物进行补充验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂在广东省潮州市枫



溪区德州开发区站南东路 2 号厂房东侧（潮州火车站区南片）（中心地理坐标：东经 116° 36' 56"，北纬 23° 32' 48"）。总占地面积为 5288.8 平方米，总建筑面积 4754.34 平方米，厂内主要建筑物一栋一层厂房，厂房内主要包括生产区、办公区、仓库等，年产包装纸箱约 1350 吨。

## 二、环境保护设施建设情况

印刷过程中产生的废油墨桶（年产生量0.11吨）、废油墨抹布和废油墨手套（年产生量0.01吨）交由惠州东江威立雅环境服务有限公司回收处理。

纸张分切产生的纸张边角料，年产生量50吨，交由广东恒泽科技股份有限公司回收处理。

生活垃圾收集后交由潮州市枫溪区詹厝村环卫部门清运，日产日清。

## 三、验收结论

根据现场检查及验收监测报告，项目性质、规模、地点、采取的防治污染措施与环境影响报告表批复对比没有发生重大变更，并落实了环评文件及环评批复文件的要求。环保档案及规章制度齐全，整体工程各项环保设施运行正常。项目固体废物管理符合项目环评报告及其批复所提出的相关要求。

验收工作组原则同意项目通过建设项目固体废物竣工环境保护验收，验收监测报告完善后经验收工作组确认后可依法公示。

## 四、后续要求

继续做好环境保护工作，加强固体废物日常管理。



## 五、验收人员信息

具体名单见下表。

潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产 1350 吨

包装纸箱生产项目固体废物竣工环境保护验收组

2020 年 10 月 7 日



《潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂年产1350吨包装纸箱生产项目》

固体废物竣工环境保护验收工作组成员名单

序号	参会单位名称	参会人员姓名	参会人员职务/职称	参会人员身份	本人签名
1	潮州市三华陶瓷实业有限公司站南东路分厂	蔡溢胎	负责人	建设单位	蔡溢胎
2	潮州市环境信息中心	卓洁	高工	专家	卓洁
3	潮州市市政建设总公司	刘顺隆	高工	专家	刘顺隆
4	潮州市潮安区环境监测站	陈燕璇	高工	专家	陈燕璇

